

XN-0033 (2008/02/28)

## فلزهای شیشه‌ای محکم‌تر از فولاد

فلزهای شیشه‌ای پیوندهای دارند و رساناً بیند، اما اتم‌ها پیشان مثل - شیشه بی‌نظم اند. به خاطر - نبود - شبکه‌ی بلوری، در این مواد نقیصه درست نمی‌شود و به همین خاطر این مواد بارها ی زیادی را تحمل می‌کنند و نمی‌شکنند، اما ضمناً لایه‌ها پیشان به ساده‌گی روی هم سرمه خورند و این مقاومت - کششی پیشان را کم می‌کند. یک راه - حل - این مشکل آن است که در آلیاژ - داغ - اولیه عنصرها یی وارد کنند که وقتی آلیاژ سرد شد هسته‌ی بلورک‌ها ی پیخشی درون - ماده شوند. این مقاومت - کششی را بهتر می‌کند. معلوم شده برا ی رسیدن به ویژه‌گی‌ها ی خوب بلورک‌ها باید تا حد - طول - بیشینه ی نوارها ی برشی بزرگ، و از خود - فلز - شیشه‌ای نرم‌تر باشند. به این ترتیب آلیاژی از تیتانیم، زیرکنیم، نیبیم، مس، و بریلیم ساخته اند که مقاومت دربرابر ترک - آن  $173 \text{ MPa m}^{1/2}$  است (که با مقدار - متناظر برا ی بهترین آلیاژها ی تیتانیم، آهن، و فولاد قابل مقایسه است) و تنفس - برشی ی آن بسیار زیاد است [1].

[1] Nature 451 1085