

<http://physicsweb.org/article/news/4/9/9>

2000/09/13

ابررسانی داغتر می‌شود

فیزیک‌پیشه‌ها یک ماده‌ی جدید ابررسانای گرم ساخته‌اند، که می‌تواند چگالی جریان‌ی تحمل کند که خیل‌ی بیش از گزارش‌های قبل‌ی است. گرمان هامرل [1] از دانش‌گاه آوگس‌بورگ در آلمان، و هم‌کاران‌ش از دانش‌گاه تُونته [2] در هلند یک ساختار چندلایه درست کرده‌اند که بر مشکل قدمی اتلاف جریان در ابررساناهای گرم غلبه‌می‌کند [3].

کشف ابررسانی گرم در 1986 این امید را به وجود آورد که کابل‌های قدرت‌بی‌تلف ابررسانا بتوانند در دمای نیتروژن مایع کار کنند. پیش از آن باید ابررساناهای را با هلیم مایع سرد نگه می‌داشتند، که از نیتروژن مایع خیل‌ی گران‌تر است. اما پژوهش‌گران خیل‌ی زود دریافتند این ابررساناهای چندبلوری جدید، در این دمایا چگالی جریان‌های بسیارکم‌ی را تحمل می‌کنند. علت این است که جایه‌جایی بین تک‌بلورهای ابررسانا زیاد است. از مطالعات بعدی چنین برآمد که جای‌گزین‌شدن اکسیژن در این مرزهای بازاویه‌ی زیاد باعث نبود حامل‌های بار می‌شود، که این جریان را کم می‌کند. این هامرل و هم‌کاران‌ش را به این فکر انداخت که ناحیه‌های مرزی را با حامل‌های بار پر کنند (یا بیالایند) تا افت جریان جبران شود. یُخن مان‌هارت [4] (یکی از هم‌کاران هامرل) به فیزیک‌وب [5] گفت: "تنها چند روز پس از این که این به فکرمان رسید، اولین افزایش جریان‌بحرانی را مشاهده کردیم."

گروه بین لایه‌های ایتریم باریم مس اکسید (YBCO) لایه‌ها یی از YBCO کلسیم‌آلاییده گذاشت. کلفتی لایه‌ها nm 25 بود. اندازه‌ی یون‌های کلسیم تقریباً با اندازه‌ی یون‌های ایتریم یکسان است، اما بار مثبت یون‌های کلسیم کم‌تر است. یون‌های کلسیم، وقت‌ی جای یون‌های ایتریم در $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ را می‌گیرند مثلی حفره‌ی مثبت عمل می‌کنند،

یعنی مثل حامل بار با بار مخالف بار الکترون. گروه دریافت این حفره‌ها ترجیحاً در ناحیه‌های مرزی بین دو حوزه در لایه‌های نیالاییده قرار می‌گیرند و جریان بین حوزه‌ای را سه تا شش برابر زیاد می‌کنند. مان‌هارت می‌گوید: ”به‌ویژه، سنجش غلظت کلسیم در ناحیه‌های مرزی و تعیین آرایش الکترونی آن بسیار جالب خواهد بود. برنامه داریم این کارها را بکنیم.“

مان‌هارت و هم‌کارانش معتقد‌اند روش‌شان را می‌شود برای ساخت ابررساناهای گرم به کار برد، اما تأکید می‌کنند برای ساخت چنین چیزها بی در مقیاس بزرگ باید یک فرآیند صنعتی طراحی شود.

[1] German Hammerl

[2] Twente

[3] Nature **407** 162

[4] Jochen Mannhart

[5] PhysicsWeb